





STATICKÝ POSUDOK STAVBY



podpis spracovateľa

Názov stavby :

Miesto stavby :

Investor (stavebník) :

Meno, priezvisko, titul spracovateľa :

Číslo posudku : 1117

Dátum vypracovania posudku : 3.11.2017

1. ÚVOD

Objednávateľom statického posudku objektu [REDACTED] je spoločnosť [REDACTED] s.r.o., [REDACTED], [REDACTED]. Objednávka je zo dňa 28.9.2017 a jej číslo je 548/2017/ST.

2. FREDMET POSUDKU

Posudok sa bude zaoberať statickým posúdením celého objektu s dôrazom na obvodový plášť a nosnú konštrukciu bytového domu na ul. [REDACTED]. Na moje požiadanie objednávateľ posudku zabezpečil vyhotovenie viacerých sond v mieste obvodového pláštia posudzovaného objektu.

3. POFIS OBJEKTU

K posudzovanému objektu som nemal k vypracovaniu posudku k dispozícii žiadnu projektovú dokumentáciu. Vek objektu mi tiež nie je známy. Objekt pozostáva zo suterénu, prvého a druhého nadzemného podlažia a pavalového priestoru. Prvé a druhé nadzemné podlažia sú obývané.

4. POFIS MATERIÁLOV PouŽITÝCH NA BYTOVOM DOME

Fodzemná - suterénná časť je zhodená z betónových stien. Ostatné dve podlažia majú murované nosné steny a priečky. Schodište je riešené v kombinácii ocele a betónom zalievaných stupňov. Jstrény plášť tvorí plechová krytina - alukryt. Obvodový plášť je zhoto-

FOTOGRAFICKÁ PRÍLOHA



Foto č. 1



Foto č. 2



Foto č. 3



Foto č. 4



Foto č. 5



Foto č. 6



Foto č. 7



Foto č. 8



Foto č. 9



Foto č. 10



Foto č. 11



Foto č. 12






Foto č. 13

GRAFICKÁ PRÍLOHA

Pôdorys 1. nadzemného podlažia



Pôdorys 2. nadzemného podlažia



#6
#5

#1
#2

#3
#4

#5
#10

#13
#12

#14

véný z valcovaných tenkostenných oceľových U profilov.

5. POPIS FOTOGRAFIÍ

Z dôvodu ľahšej zrozumiteľnosti posudku je k nemu pripojená fotografická a grafická príloha. V grafickej prílohe je vidieť pôdorys prvého a druhého nadzemného podlažia a šípkami sú vyznačené smery fotenia objektu a detailov obvodového plášťa.

Na foto č. 1 je vidieť pohľad na čelnú stranu objektu z pravej strany, na foto č. 2 je zase vidieť pohľad na čelnú fasádu objektu z ľavej strany - je tu tiež vidieť miesta štyroch sond na obvodovom plášteli, na foto č. 3 je detailnejšie vyobrazenie tejto časti fasády, na foto č. 4 vidíme ľavú štítovú stenu so štyrmi sondami do fasády, na ďalších foto č. 5 a 6 vidíme celkový pohľad a detailnejší pohľad na stav zadnej fasády objektu, na foto č. 7 a 8 je vidieť sondu do odokrytého oceľového plášťa objektu v mieste tesne nad stropom suterénu, na foto č. 9 a 10 je zase vidieť detailne sondu na čelnej fasáde v úrovni druhého nadzemného podlažia, na foto č. 11 je vidieť sondu v ľavej štítovej stene v úrovni stropu suterénu a na posledných foto č. 12 a 13 je vidieť detailne sondu v ľavom štítovom murive v úrovni druhého nadzemného podlažia.

6. POPIS KONŠTRUKCIE OBVODOVÉHO PLÁŠŤA

Ako som už skôr naznačil nosná konštrukcia obvodového plášťa je pravdepodobne na celom objekte v úrovni prvého a druhého nadzemného plášťa vytvorená z tenkostenných oceľových valcovaných U profilov , ktoré sú navzájom zoskrutkované. Oceľový plášť začína v úrovni sokla budovy. Ako je vidieť z doložených detailnych fotografií són plášť


tvoria U profily prírubami osadené smerom von z fasády a sú prisadené krutkovane na zvislé valcovane U profily, ktoré sú tiež prírubami otočené smerom von z fasády. Obnažené vodorovné U profily mají výšku 450 a 800 mm, šírku prírub 80 mm a hrúbka materiálu cca 2 mm. Zvislé U profily mají šírku aj šírku prírub 80 mm a hrúbku materiálu je tiež cca 2 mm. Plášť je zoskrutkovaný navzájom v mieste prírub zvislých stípkov.

K oceľovým profilom sú prichytené drôtmi dielce z heraklitu, ktoré tvoria finálnu časť fasády.

7. STAV OBJEKTU V SÚČASNOSTI

Objekt v súčasnosti nevykazuje nejaké väčšie statické poruchy. Zvislé strešné zvody by mali byť odvedené smerom od objektu, alebo zapustené do lapačov krytín zo spodnej časti a ďalej zaústené do kanalizácie, aby nevznikali praskliny na suterénnom murivu z titulu dodatočného podmáčania základových konštrukcií. Tiež obvodový plášť ako je vidieť z fotografií je na viacerých plochách fasády značne narušený a poškodený a bolo by ho potrebné dať do pôvodného stavu, aby nemohla na nosnú časť obvodového plášťa - oceľové nosné profily negatívne pôsobiť atmosférická vlhkosť / dážď a sneh / -- aby profily nezačali hrdzavieť !!

8. ZÁVER POSUDKU



Na obvodovom plášti je možné podľa potreby vymeniť okenné, prípadne dverne výplne aj so zohľadnením vyššie uvedených priponienok. Prípadne možno uvažovať so zatepliením objektu.

[REDACTED] 3.11.2017

Ing. [REDACTED]

