

Fotodokumentácia – Hlavná č. 5, suterén

Obr. č.1: Osadenie vetracej mriežky v spodnej časti dverí



Obr. č.2: príklad vetracej mriežky na dverách



Obr. č.3: Priestor vinárne – osekanie omietok



Obr. č.4: Demontáž ventilátora a osadenie vetracej mriežky v interiéri namiesto neho



Obr č.5: Demontáž tehlových políc vo vinárni



Obr č. 6: Približný rozsah otlčenia omietok a cementovej stabilizácie



Obr. č. 6: Približný rozsah otlčenia omietok a cementovej stabilizácie




Obr. č. 7: Vysekanie otvoru vo fasádnom obklade v mieste odvetrávacích otvorov, osadenie vetracej mriežky – 3 ks

-Vyrezanie otvoru a osadenie kovovej
Vetracej mriežky, farba čierna matná

**VERAZANIE OTVORU
V MIESTE VETRACÍCH OTVOROV**



-Schválený typ vetracej mriežky





Obr. č.8: Strop vo vinárskom spolku – osekanie omietok, náter kovových nosníkov, sanačný systém



Obr. č. 9: náter plynového potrubia v suteréne



Obr. č. 10: Stena v suteréne – osekávanie omietok, nanosenie sanačnej omietky

- Výmena revíznych dvierok

